

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5


10b
20
15
123
11
12
13
24
10c
23
8
20a
123
20b
25
24
23
26
23b
23
40
40b
32
32
10
10
30
30a
30a
30
100
100
101
35
33
34
34a
8
33
34

Fig. 6


10b
20a
123
11
20b
10b
22
123
22a
24
24
22b
16
14
20
12
18
24
32
10
10
30
101
100
30a
30a
100
33
34a
34
10c

Fig. 7


15
20
11
12
12
16
40a
40
19
17
40b
51
50
36a
35a
36
35
33
34

Fig. 8


15
20
12
12
16
50
17
40
51
36
35
33
34

Fig. 9


15
20
12
12
16
19
42
17
51
50
36a
35a
36
35
33
34

Fig. 10


15
12
12
16a
16
51
21
50
50
42
36a
51
35a
36
35
33
34

Fig. 13



Fig. 11



Fig. 12


16
20a
15
11
12
20
15
60
23
62
40
50
23b
100
32
10
30
100
101
100
35
33
34
15

Fig. 14


15
60
20
11
12
12
16
40a
40
50
51
36
35
100
33
34

Fig. 15


15
20
11
16
12
12
40a
40
45
36a
35a
100
33

Fig. 16


15
22
16c
16
12
12
16e
16d
40
40
50
50
16b
45
100
33

Fig. 17


15
22
12
12
16
40
40
16b
45
35a
36a
100
33

Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29


20
206
214
216
120
120
202
203a
208
210
209
10
203a
200
RPM
100
Machine

Fig. 30


20
53
214
216
120
120
202
203a
208
210
209
10
203a
200
RPM
100
Machine

Fig. 31



Fig. 32



Fig. 33



Fig. 34


10c
101
100
33
34
34a
30a
10
16
20a
22a
14
121a
40
121a
200
20
20b
206
206a
123
121
120
123

Fig. 35


10c
101
100
33
34
34a
30a
10
55
53
16
20a
22a
14
50
121a
40
121a
200
20
56
20b
206
206a
57
123
121
120
123

Fig. 36



Fig. 37


206
20
203a
203a
10
202
214
216
202
203a
120a
210
200
RPM
100
Machine

Fig. 38


120a
206
10
20a
20b
20
22a
16
14
209
10c
100
30a
208
121
206
206a
57
123
33
34
34a
120a

Fig. 39


120
20a
11
20
12
120
20a
24a
24
24
132
40c
40c
132
32
30
10
101
10
100
15a
15

Fig. 40



Fig. 40a



Fig. 41



Fig. 41a



Fig. 42


11
20
12
12
16
17
324
342
300
320
328
322
35a
36a
35
36
310

Fig. 43


11
20
16
300
324
342
320
328
322
329
35a
36a
35
36
310

Fig. 44



Fig. 45



Fig. 45a


206
20
320
203a
203a
214"
216
214'
216'
344a
216
10
350
200a
RPM
100
Machine

Fig. 46


20
206
335
20a
326
320
22a
326a
22b
11
206a
12
12
14
334
10
344
200a

Fig. 47


206a
20a
22a
22b
24
123
24
300
340
10
30a
200a
334
344
344
310
101
100'

Fig. 48



Fig. 49


11
12
20'
324
300
17
320
322
35a
36a
10
35
36
310

Fig. 50


206
11
12
20'
16
300
324
17
322
320
35a
36a
10
35
36
310

Fig. 51


206
11
17
14
16a
330
20'
14
16
17
10
329
35a
35
12
14
17
16a
331
14
16
400
17
328
320
36a
36
300
36

Fig. 52


206
20'
203a
320
203a
214"
216
10
214'
344a
216
450
200a
RPM
100
Machine

Fig. 53


20'
206
54a
320
326
54a
326
335
326a
11
14a
206a
12
12
14
334
10
200a
344

Fig. 54



Fig. 54a


206a
14a
20'
55a
300
123
24
340
14
10
30a
200a
334
344
344
310
101
100'

Fig. 55



Fig. 55a



Fig. 56



Fig. 57

PRIOR ART



Fig. 58

PRIOR ART



Fig. 59